


宇城広域連合エネルギー回収型廃棄物処理施設整備工事 工事の進捗状況

令和4年9月号 Vol.12号



東側から撮影



○工事進捗状況(全工区)

8月末現在で工事進捗は、

土木建築工事：29.5%

プラント工事：9.54%です。

プラント工事は8月から本格的に始まりました。

○工事進捗状況(B工区：左下写真)

B工区は、立上り壁の配筋工事を行っています。

○鉄骨が組上がっています。(右下写真)

機器の架構となる鉄骨が組上げられています。この部分は燃焼排ガスの温度を下げる減温塔や、ガス中のばいじん及び有毒ガス等を捕集・除去する集じん機が設置されます。

