


宇城広域連合エネルギー回収型廃棄物処理施設整備工事 工事の進捗状況

令和4年10月号 Vol.13



東側から撮影



○工事進捗状況(全工区)

9月末現在で工事進捗は、
土木建築工事：32.1%
プラント工事：21.69%です。

○工事現場の状況(左下写真)

工事現場には、機材・資材の搬入や機器の据付、土木工事のためにたくさんの重機がいます。外からは大型のクレーンが何基も見えています。

○配筋検査の様子(右下写真)

コンクリート打設の前に、施工した配筋が品質的に問題がないか検査をしています。

