


宇城広域連合エネルギー回収型廃棄物処理施設整備工事 工事の進捗状況

令和4年12月号 Vol.15



東側から撮影



○工事進捗状況(全工区)

11月末現在で工事進捗は、

土木建築工事 42.4%

プラント工事 28.46%です。

工事範囲はシートで養生されています。

○工事進捗状況(B工区：左下写真)

ごみピットを囲む壁の配筋工事が進んでいます。またB工区も鉄骨建方工事が始まりました。

○燃焼装置据付(右下写真)

10月に納入された燃焼装置の据付検査を実施しました。各機器は据付後に養生されています。

