


宇城広域連合エネルギー回収型廃棄物処理施設整備工事 工事の進捗状況

令和5年1月号 Vol.16



東側から撮影



○工事進捗状況(全工区)

12月末現在、工事進捗率は

- ・土木建築工事 46.9%
- ・プラント工事 46.54%です。

B・C工区は鉄骨が高く組み上がっています。A工区は1月に建方工事が行われます。

○工事進捗状況(B工区：左下写真)

鉄骨が組み上がりました。写真はごみピット及びホッパーステージの様子です。

○ボイラドラム納入(右下写真)

ボイラドラムの納入検査を行いました。

