


# 宇城広域連合エネルギー回収型廃棄物処理施設整備工事 工事の進捗状況

令和5年5月号 Vol.20



東側から撮影



## ○工事進捗状況(全工区)

4月末現在の工事進捗率

- ・土木建築工事 61.0%
- ・プラント工事 83.30%です。

## ○煙突の鉄骨が建ち上がりました(左下写真)

煙突の鉄骨が建ち上がりました。高さは現施設の煙突と同じ50mです。夜間は煙突の外壁2面をライトアップします。

## ○ボイラの耐圧試験を行いました(右下写真)

4月13・14日の2日間かけてボイラの耐圧試験が実施されました。

