

# 宇城広域連合エネルギー回収型廃棄物処理施設整備工事 工事の進捗状況

令和5年8月号 Vol.23



東側から撮影



## ○工事進捗状況(全工区)

7月末現在の工事進捗率

- ・土木建築工事 79.8%
- ・プラント工事 91.9%

施設東側と西側の足場養生が外されたため外壁が見えています。他の場所も順次取り外されます。

## ○外構工事(下写真)

計量棟と機械室の鉄骨建方の様子です。



計量棟



機械室