

# 宇城広域連合エネルギー回収型廃棄物処理施設整備工事 工事の進捗状況

令和5年11月号 Vol.26



東側から撮影

## ○工事進捗状況(全工区)

10月末現在の工事進捗率

土木建築工事91.90%、プラント工事93.68%

## ○機器等の調整(左写真)

10月2日、受電が開始され各機器の調整を行っています。(写真は中央制御室にてシステムの調整中の様子)

## ○外構工事(下写真)

正門側搬入道路の舗装工事を行いました。11月4日まで北門側を施工します。(写真は正門側工事の様子です。)正面玄関(西側)付近の外構工事が始まりまして。シェルターも一部設置され、大まかな形が見えてきました。

