

宇城広域連合エネルギー回収型廃棄物処理施設整備工事 工事の進捗状況

令和6年3月号 Vol.30



東側から撮影



○工事進捗状況（2月末現在の工事進捗率）

土木建築工事99.50%、プラント工事99.50%

○引渡性能試験（左写真）

2月20日から22日まで引渡性能試験が行われました。写真は悪臭測定の様子です。

○見学者設備工事（下写真）

見学者設備の工事をしています。左下写真は1階ホールに連合管内のマップを設置、右下写真は3階ごみピット前に実寸大のクレーンバケット模型を設置しています。

