

宇城広域連合エネルギー回収型廃棄物処理施設整備工事 工事の進捗状況

令和5年2月号 Vol.17



東側から撮影

○工事進捗状況(全工区)

1月末現在、工事進捗率は

- ・土木建築工事 50.3%
- ・プラント工事 59.76%です。共に50%を超えました。

○朝礼の様子(左下写真)

工事現場では毎朝、朝礼を実施しています。その日の作業内容の他、指差呼称による保護具の確認や危険予知活動、ヒヤリハットの報告等が行われています。

○生コンクリート打設の様子(右下写真)

1月23日、4階立上り壁等へのコンクリート打設を行いました。

