

宇城広域連合エネルギー回収型廃棄物処理施設整備工事 工事の進捗状況

令和6年2月号 Vol.29



東側から撮影



○工事進捗状況（1月末現在の工事進捗率）

土木建築工事98.20%、プラント工事98.20%

○来庁者用駐車場工事（左写真）

西側（高速道路側）、来庁者の駐車場を整備中です。

○施設から出る蒸気について

煙突（写真左下）から出る蒸気は、排気ガス中の水分が蒸気として見えます。排ガス中の有害物は、消石灰・活性炭の吹込み、集じん器でのろ過により回収しています。下中央写真は、タービン発電機を回すための蒸気の圧力調整時や施設内機器を蒸気で暖気する際に生じる蒸気を排出しています。下右写真は、機器冷却塔で、機器を冷却する際に使用する水が蒸気として見えています。

