



宇城広域連合エネルギー回収型廃棄物処理施設整備工事 工事の進捗状況

令和4年6月号 Vol.9号



東側から撮影



○工事進捗状況(全工区)

4月末現在で工事進捗は約20%です。
A・C工区の基礎工事が進んでいます。

○工事進捗状況(B-1工区：左下写真)

下写真はB-1工区、ごみピット内の状況です。立上壁の配筋状況工事が進んでいます。

○下グラウンドの様子(右下写真)

下グラウンドの様子です。雨が多くなることからブルーシートで覆われています。

