


宇城広域連合エネルギー回収型廃棄物処理施設整備工事 工事の進捗状況

令和4年7月号 Vol.10号



東側から撮影



気温が高い日が続いています。熱中症等への対策を実施しながら安全工事に努めていきます。

○工事進捗状況(全工区)

6月末現在で工事進捗は23.6%です。7月からプラント工事(機器類設置工事)が新たに始まります。

○工事進捗状況(C-2工区：左下写真)

下写真はC-2工区、炉室にあたる場所です。7月4日コンクリートの打設が行われました。

○下グラウンドの様子(右下写真)

プラント工事に伴い、新たに仮設事務所が下グラウンドに建設されます。

