

質 疑 回 答 書

番号 消警施備第1号

件名 美里分署高規格救急自動車（205号車）購入

上記の件について疑義がありましたので、下記のとおり回答します。仕様書及び今回質疑事項に対する回答を基に、入札に臨まれますようお願いいたします。

確認のため下記受領書に必要事項を記入の上、FAXで返信すること。

なお、質疑回答書受領書原本の提出は不要です。

記

仕様書、 設計書の別	頁数	質疑内容	回 答
仕様書	3頁 第2章_7_(5) _エ	タイヤ アルミホイール付ラジアルタイヤ ハイメディックには純正アルミホイール設定 がございません。専用設計スチールホイール となります。	スチールホイールではなくアル ミホイールとします。 純正アルミホイール設定がな ければ、車両に適合するアル ミホイールとします。
仕様書	5頁 第3章_3_(12) _エ	患者室左側に自動心肺蘇生装置（LUCAS3）一 式が収納可能な収納庫、P17及びP19の別表 には自動心肺蘇生装置としてCLOVER3000との 指示があります。どちらが正しい情報です か。	自動心肺蘇生装置 （CLOVER3000）が正しい情報で す。 5頁第3章_3_12_エにあります 自動心肺蘇生装（LUCAS3） 一式は、自動心肺蘇生装置 （CLOVER3000）一式に訂正し ます。
仕様書	6頁 第3章_6_(5) 及び 15頁 別表1-2_21	ナビゲーションシステムにおいてはTVの視聴 ができないようチューナーレスとする。TV機 能付が標準装備となりチューナーレスモデル を選択できません。システム設定でのTV機能 カット及びアンテナを設定しないことで受信 を遮断する対応となります。 ナビゲーションシステムにおいてはTVの視聴	TV機能が使用できなければ問 題ありません。

		ができないようございますが、設定がございません。チューナーは装着されますが、ソフト対応にてTV視聴機能を除去する対応となり、TVは映りません。また、アンテナも装着されません。問題ございませんでしょうか。	
仕様書	8頁 第3章_7_(8)	電波時計(アナログ)電波式はデジタルタイプのみとなりますがよろしいでしょうか。電波時計(アナログ)とございますが、アナログ時計に電波時計の設定がございません。問題ございませんでしょうか。	電波式ではなくともアナログ時計とします。
仕様書	9頁 第3章_10	無線機AVM移設関係 新品で用意するもの(6芯線、電源線、スピーカー等)の具体的な記述がありませんので、過去の実績に沿った固定金具、各ケーブル通線でよろしいでしょうか。	問題ありません。
仕様書	2頁 第2章_(1)	特に指示するものを除きJIS規格を使用とございますが、バッテリーは良品化の観点から、電池工業規格(SBA)製を使用します。従来JIS規格「80D23L×2個」から、SBA規格「Q-85×2個」に変更となります。問題ございませんでしょうか。	問題ありません。
仕様書	8頁 第3章_9_(1)	車体周囲の中央部には、テープ式で朱色の再帰性に富んだ反射材とございますが、車体前部の赤帯は再帰性に富んだ反射材が使用できませんが問題ございませんでしょうか。	問題ありません。
仕様書	14頁 別表1-1_7	酸素ボンベ9.4Lの刻印ですが、V005でよろしいでしょうか。	酸素ボンベ9.4Lの刻印はV005になります。
仕様書	17頁 別表2_4	クローバー心臓マッサージ器一式内にも酸素ボンベが記載されておりますが、こちらも打刻が必要でしょうか。番号は同じくV005でよろしいでしょうか。	別表2_4のCLOVER3000一式内にあります酸素ボンベにも、V005の打刻が必要となります。

【受領書送付先】

宇城広域連合消防本部警防課

(FAX) 0964-22-5775

受領書

宇城広域連合 御中

上記に係る質疑回答書を受領しました。

令和 年 月 日

住 所

商号又は名称

担 当 者