


宇城広域連合エネルギー回収型廃棄物処理施設整備工事 工事の進捗状況

令和4年11月号 Vol.14



東側から撮影



○工事進捗状況(全工区)

10月末現在で工事進捗は、
土木建築工事 37.9%
プラント工事 23.37%です。

○ごみ投入扉(A・B工区：左下写真)

プラットフォームからごみピットへごみを投入する箇所が見えてきました。現施設同様、投入扉3枚・ダンピングボックス用1枚を計画しています。

○燃焼装置納入(右下写真)

新施設の燃焼方式は、ストーカ式を採用しています。
10月にその燃焼装置が納入されました。

