

# 宇城広域連合エネルギー回収型廃棄物処理施設整備工事 工事の進捗状況

令和5年9月号 Vol.24



東側から撮影



## ○工事進捗状況(全工区)

8月末現在の工事進捗率

- ・土木建築工事 85.9%
- ・プラント工事 92.85%

## ○地下タンク据付検査(左下写真)

地下タンクの据付検査が行われました。

## ○下グラウンドトイレ(右下写真)

下グラウンドトイレの立上り壁のコンクリート打設が完了しています。

