

宇城広域連合エネルギー回収型廃棄物処理施設整備工事 工事の進捗状況

令和5年10月号 Vol.25



東側から撮影



○工事進捗状況(全工区)

9月末現在の工事進捗率

土木建築工事 89.4% プラント工事 93.37%

10月から受電し各機器の運転調整が行われます。

○計量棟(左写真)

計量機は入口専用2基、出口専用1基設置されます。

※現施設は入口出口兼用の2基です。

○内装工事(下写真)

連合職員事務室(左下)、見学者エリア(右下)の様子です。

