

宇城広域連合エネルギー回収型廃棄物処理施設整備工事 工事の進捗状況

令和6年1月号 Vol.28



東側から撮影



○工事進捗状況(全区)

12月末現在の工事進捗率

土木建築工事97.30%、プラント工事97.30%

○ごみの搬入が始まりました(左写真)

12月1日から新施設へのごみの搬入が始まりました。


1月末までは現施設と量を分けて搬入されます。

○焼却運転が始まりました(左下写真)

12月6日から焼却運転がスタートしています。試運転のため点検等しながらの運転です。

○搬入業者説明会(右下写真)

施設西側、来庁者用の駐車場を整備しています。



1号炉内

