


宇城広域連合エネルギー回収型廃棄物処理施設整備工事 工事の進捗状況

令和4年5月号 Vol.8号



〇工事進捗状況(全工区)

4月末現在で工事進捗は約16%です。5月はA工区の工事が始まります。A工区は主にプラットフォームになるところです。

〇工事進捗状況(B-1工区)

下写真はB-1工区、ごみピット内の状況です。床部のコンクリート打設が完了しました。厚さは約240cmあります。

