


# 宇城広域連合エネルギー回収型廃棄物処理施設整備工事 工事の進捗状況

令和5年3月号 Vol.18



東側から撮影



## ○工事進捗状況(全区)

2月末現在の工事進捗率

- ・土木建築工事 53.1%
- ・プラント工事 79.57%です。

## ○A工区に鉄骨が建ち始めました(左下写真)

主にプラットフォームであるA工区にも鉄骨が建ち始めました。3階には事務室や小会議室、150人収容できる大会議室が計画されています。

## ○給じん装置の納入(右下写真)

ごみピットからホッパーに投入されたごみを焼却炉の中へ供給する装置、「給じん装置」が納入されました。

