


宇城広域連合エネルギー回収型廃棄物処理施設整備工事 工事の進捗状況

令和4年8月号 Vol.11号



東側から撮影



○工事進捗状況(全工区)

7月末現在で工事進捗は25.6%です。A・C工区は工事施工部分が地上に出きました。

○工事進捗状況(A工区：左下写真)

A工区(プラットフォーム)は、スラブ(床構造)の配筋工事を行っています。8月中にコンクリートの打設が行われます。

○蒸気タービンの納入(右下写真)

機器類で第1号となる蒸気タービンが納入されました。8月から随時、機器類の納入が行われています。

